

**Raport samorządowy**  
**dotyczący szkód powstałych wskutek intensywnych opadów w Małopolsce 18-22.07.2018**  
**POWIAT LIMANOWSKI:**

<b>SZKODY W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ</b>		
SZKODY W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ – OBIEKT INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ, KTÓREGO DOTYCZY SZKODA (DROGA (W TYM KATEGORIA DROGI), MOST, przepust, kładka, urządzenia sieci kanalizacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, ujęcia wody pitnej itp.)	SKALA ZNISZCZEŃ w infrastrukturze komunalnej (np. w przypadku dróg – ile kilometrów; liczba obiektów danego rodzaju, stopień uszkodzenia/ zniszczenia itp.)	UWAGI, DODATKOWE INFORMACJE
<b>GMINA DOBRA</b>		
Mosty	15 szt.	Podmycia przyczółków, inne uszkodzenia,
Przepusty	95 szt.	Zamulenia, całkowite uszkodzenia
Drogi publiczne	55 km	Podmycia korpusu drogi, zniszczenia poboczy, uszkodzenia rowów tj. zamulenia, naruszenia koryt betonowych, uszkodzenia nawierzchni asfaltowych i żwirowych
Drogi wewnętrzne	45 km	Podmycia korpusu drogi, zniszczenia poboczy, uszkodzenia rowów tj. zamulenia, naruszenia koryt betonowych,

		uszkodzenia nawierzchni asfaltowych i żwirowych
Wodociągi	8 ujęć wód, 1 magistrala wodociągowa	Uszkodzenia magistrali w miejscu przejścia przez potok, uszkodzenia ujęć powierzchniowych tj. zażwirowanie, zniszczenie ogrodzeń, zamulenie, inne uszkodzenia
Szkoły i infrastruktura przyszkolna	4 szkoły, 2 boiska,	Uszkodzenia kanalizacji deszczowej, zalane nawierzchnie boisk, w szkołach zalane pomieszczenia
Place i parkingi	3 szt.	Uszkodzenia kanalizacji deszczowej i nawierzchni,
Mosty	15 szt.	Podmycia przyczółków, inne uszkodzenia,
Przepusty	95 szt.	Zamulenia, całkowite uszkodzenia
Drogi publiczne	55 km	Podmycia korpusu drogi, zniszczenia poboczy, uszkodzenia rowów tj. zamulenia, naruszenia koryt betonowych, uszkodzenia nawierzchni asfaltowych i żwirowych
Drogi wewnętrzne	45 km	Podmycia korpusu drogi, zniszczenia poboczy, uszkodzenia rowów tj. zamulenia, naruszenia koryt betonowych, uszkodzenia nawierzchni asfaltowych i żwirowych
<b>GMINA JODŁOWNIK</b>		
Drogi gminne	11,87 km, - uszkodzone nawierzchnie bitumiczne, tłuczniowe, rowy	Szacunkowa wartość strat: 2 950 000,00 zł.
Przepusty na drogach gminnych	3 szt. - uszkodzone przepusty	Szacunkowa wartość strat: 72 000,00 zł.

GMINA KAMIENICA		
Drogi Gminne kategorii L	Zerwany korpus drogi asfaltowej wraz z podbudową, zerwane pobocza, uszkodzona nawierzchnia i pobocza oraz zniszczone lub zerwane zabezpieczenia drogi, liczne pęknięcia i namuliska. Łączny odcinek szkód - 3 150 mb.	Raport sporządzony na godz. 12:00 dnia 24 lipca 2018r., obecnie nadal trwa szacowanie szkód ilościowo wartościowe.
Drogi wewnętrzne	Zerwany korpus drogi asfaltowej wraz z podbudową, zerwane pobocza, uszkodzona nawierzchnia i pobocza oraz zniszczone lub zerwane zabezpieczenia drogi, liczne pęknięcia i namuliska. Łączne szkody na odcinku 7 220 mb.	Raport sporządzony na godz. 12:00 dnia 24 lipca 2018r., obecnie nadal trwa szacowanie szkód ilościowo wartościowe.
Mosty	Zerwanych całkowicie 9 mostów o konstrukcji żel-betowej i stalowe wraz z zabezpieczeniami,	Raport sporządzony na godz. 12:00 dnia 24 lipca 2018r., obecnie nadal trwa szacowanie szkód ilościowo wartościowe
Kładki	5 kładek pieszych stalowych - zerwane całkowicie lub częściowo wraz z ich zabezpieczeniem	Raport sporządzony na godz. 12:00 dnia 24 lipca 2018r., obecnie nadal trwa szacowanie szkód ilościowo wartościowe
Sieć kanalizacyjna	Zerwana sieć kanalizacyjna na odcinku 650mb Uszkodzone lub podmyte przyłącza i studzienki kanalizacyjne, zamulone odcinki kanalizacji ( <i>piasek i kamień</i> ) na długości ok. 2 000 mb	Raport sporządzony na godz. 12:00 dnia 24 lipca 2018r., obecnie nadal trwa szacowanie szkód ilościowo wartościowe
Przepusty	13 uszkodzonych przepustów (wyrwane kręgi, zamulony przepływ, zniszczone elementy przepustu)	Raport sporządzony na godz. 12:00 dnia 24 lipca 2018r., obecnie nadal trwa szacowanie szkód ilościowo wartościowe
Budynek komunalny Lecznicy	Zalana piwnica wraz z kotłownią	Raport sporządzony na godz. 12:00 dnia 24 lipca 2018r

Budynek komunalny Lecznicy	Uszkodzone urządzenia oczyszczalni ścieków w Kamienicy w wyniku przepięć	Raport sporządzony na godz. 12:00 dnia 24 lipca 2018r
<b>GMINA LASKOWA</b>		
Wodociąg Wiejski Ujanowice-Kobyłczyna	Uszkodzenie głównej sieci wodociągowej, zerwana główna zasuwa	Dokładne straty są szacowane przez Gminną Komisję ds. Szacowania Strat w Infrastrukturze Komunalnej powołaną przez Wójta Gminy Laskowa, która po zakończeniu szacowania sporządzi protokół szkód i prześle do weryfikacji przez Komisję Wojewódzką.
Mosty na rzece Łososina w ilości 5 szt.	Zatory na podporach mostu z drzew i innych materiałów ograniczające przepływ wody	
Stadion KUKS Laskovia	Zamulenie i zniszczenie stadionu KUKS Laskovia wraz z placem parkingowym.	
Drogi gminne	Zniszczenie nawierzchni bitumicznych, zniszczone nawierzchnie żwirowo - tłuczniowe, wypłukane pobocza, zamulone rowy na odcinkach o łącznej długości ok. 15 km	
<b>GMINA LIMANOWA</b>		
Uszkodzenie sieci wodociągowej we Wsi Lipowe	Przerwana sieć wodociągowa	Brak
Podmyte przepompownie ścieków we wsi Młynne	Uszkodzenie 2-óch przepompowni	Brak
Uszkodzenie mostów i przyczółków	Uszkodzenie 6 mostów i przyczółków	Brak
Uszkodzenie sześciu przepustów	Uszkodzenie 13 przepustów	Brak
Uszkodzenie dróg gminnych	Uszkodzenie 19km 80m dróg w tym : pobocza: 19km 80mb poboczy korpus dróg: 350mb nawierzchnia bitumiczna: 600 mb nawierzchnia żwirowo - klinkowa: 1260 mb	Brak

<b>MIASTO LIMANOWA</b>		
Stacja Uzdatniania Wody dla Miasta Limanowa Ujęcie wody – Pomieszczenia biurowe	ok. 150.000 złotych	
Przepusty, drogi miejskie	Ok. 3.2 km – uszkodzone nawierzchnie asfaltowe, zniszczone nawierzchnie tłuczniowe, wymyte pobocza, zamulone przepusty	
<b>GMINA ŁUKOWICA</b>		
Droga gminna Roztoka- Młyńczyska 340521K	Uszkodzony rów przydrożny, na długości ok. 0,1 km	Ostateczna ocena po szczegółowej opinii technicznej
Droga Roztoka- Podrokie 340538K	Głęboko wymyte pobocza, podmyta jezdnia asfaltowa na długości ok. 0,3 km	Ostateczna ocena po szczegółowej opinii technicznej
Droga gminna Roztoka- Na Barkówkę/ k. M.Babik 340963K	Podmyty korpus drogi, uszkodzona nawierzchnia asfaltowa i pobocze, na długości ok. 0,2 km	Ostateczna ocena po szczegółowej opinii technicznej
Most na drodze gminnej Roztoka- Drogi Krzyżowe 340858K	Podmyte i uszkodzone przyczółki	Ostateczna ocena po szczegółowej opinii technicznej
Most na drodze gminnej Owieczka- Podlaski 340526K	Podmyte i uszkodzone przyczółki, uszkodzona konstrukcja stalowa mostu	Ostateczna ocena po szczegółowej opinii technicznej
<b>GMINA MSZANA DOLNA</b>		
Droga Lubomierz – Frankówka w Lubomierzu	- Zatkany i zawirowany przepust pod drogą, - Zamulony ciek wodny powyżej przepusty na długości 100 m	Droga gminna nr 2509011

	- Zagruzowana droga rumoszem skalnym na długości 50 m - Uszkodzona nawierzchnia asfaltowa, - Uszkodzone odwodnienie drogi	
Droga Lubomierz-Młyny w Lubomierzu	- Uszkodzona nawierzchnia asfaltowa - Uszkodzone odwodnienie drogi	Droga gminna nr 2509013
Droga Mszana Górna-Łętowe	- Uszkodzona nawierzchnia asfaltowa, - Uszkodzone odwodnienie drogi	Droga gminna nr 2509009
Droga Kasinka Mała-Łopuszna w Kasince Małej	- Zatkany wlot do przepustu - Zamulony i zawirowany rów w ciągu drogi gminnej na długości 40 m	Droga gminna nr 2509007
Droga Kasina Wielka-Ługowina w Kasinie Wielkiej	- Uszkodzona nawierzchnia asfaltowa - Uszkodzone odwodnienie drogi	Droga gminna nr 2509004
Droga Olszówka-Jasionów w Olszówce	-Uszkodzona nawierzchnia asfaltowa -Uszkodzone odwodnienie drogi	Droga gminna nr 2509012
Droga Lubomierz-Surmy w Lubomierzu	Uszkodzony narzut kamienny zabezpieczający korpus drogi od strony rzeki Mszanki na długości 0,060 km	Droga wewnętrzna
Droga Lubomierz-Dudy w Lubomierzu	- Uszkodzone zabezpieczenie koszowe korpusu drogi od strony potoku na dł. 50 m -	Droga wewnętrzna
Droga Lubomierz-Dziedziny w Lubomierzu	- Uszkodzono przepust pod drogą	Droga wewnętrzna
Droga Lubomierz-Rzeki w Lubomierzu	- Uszkodzone odwodnienie na długości 300m	Droga wewnętrzna
Droga Lubomierz-Sołtyś w Lubomierzu	- Podmyty przyczółek mostu	Droga wewnętrzna
Droga Kasinka Mała-Potok w Kasince Małej	- Zamulony przepust pod drogą,	Droga wewnętrzna

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Podmyty korpus drogi poniżej przepustem pod drogą długości 20 m,</li> <li>- Zniszczona nawierzchnia żwirowa drogi na długości 50 m, uszkodzone odwodnienie na długości 60 m</li> </ul>	
Droga Kasinka Mała-Widzisz Dolne w Kasince Małej	- Uszkodzona droga żwirowa na długości 50 m	Droga wewnętrzna
Droga Olszówka-Zarębki w Olszówce	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Uszkodzona nawierzchnia asfaltowa</li> <li>- Uszkodzone odwodnienie drogi</li> </ul>	Droga wewnętrzna
<b>MIASTO MSZANA DOLNA</b>		
<p>Pobocza ulic 200 mb Przepusty 2 szt. Sieć burzowa 100 mb Korytka 100 mb Zanieczyszczone dwa ujęcia wody.</p>	<p>W związku z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi na terenie Miasta Mszana Dolna na ulicach: Leśna, Zielona, Mroza i Ogrodowa niedrożna kanalizacja spowodowała podtopienia jezdni oraz zniszczenia poboczy na odcinku 200 metrów. Dwa przepusty wymagają naprawy i udrożnienia. Przejazd kolejowy na ul. Ogrodowej został zanieczyszczony. Uszkodzone zostały pobocza drogi na ul. Zakopiańskiej do osiedla „Bołdony” oraz ul. Krakowska osiedle „Zarębki” Na ulicy Ogrodowej zatkana została kanalizacja burzowa na odcinku około 100 metrów, która wymaga modernizacji i przebudowy. Na ulicach Słonecznej na odcinku 100 metrów zniszczone zostały korytka. Zanieczyszczone zostały dwa ujęcia wody. Straty wyniosły około 300000 złotych.</p>	<p>Straty wartość strat: około 300000 złotych.</p>

<b>GMINA NIEDŹWIEDŹ</b>		
Ujęcia wody pitnej	Na ujęciach wody typu powierzchniowego w Porębie Wielkiej - Koninki oraz w Koninie nastąpiło wypłukanie frakcji, które uzupełniają komory złoża biologicznego - piasek kwarcowy oraz frakcja żwirowa, zamulenie złoża biologicznego, dodatkowo w Porębie Wielkiej zalana została stacja uzdatniania wody i uszkodzone pompy	
Szkoły	W Szkole Podstawowej w Porębie Wielkiej w wyniku silnego wiatru towarzyszącego opadom deszczu uszkodzeniu uległo pokrycie dachowe co spowodowało zalanie stropu, podtopieniu uległy także piwnice w tej szkole. Zalanie piwnic w szkole podstawowej w Koninie.	
Drogi	Na drogach wypłukana została nawierzchnia, uszkodzeniu uległa nawierzchnia asfaltowa, zamulone rowy, uszkodzone przepusty - długość łącznie ok. 2,5 km	
<b>GMINA SŁOPNICE</b>		
Przepompownia ścieków na sieci kanalizacji sanitarnej Gminy Słopnice.	Podmyta przez wody potoku Słopniczanka skarpa na której znajduje przepompownia ścieków. Przerwana sieć kanalizacji sanitarnej i tłocznej - 60 mb.	Zagrożenie osunięcia się przepompowni ścieków na kanalizacji sanitarnej do Potoku Słopniczanka - co spowoduje brak możliwości dopływu ścieków z około 200 domów do gminnej oczyszczalni ścieków.



Droga gminna Mogielica Nr K340641	Podmyty korpus drogi gminnej przez wody potoku Mogielica - trzy uszkodzenia (trzy podmycia).	W przypadku jednego podmycia - zagrożenie osunięcia się/ oberwania jezdni asfaltowej do Potoku Mogielica - co spowoduje „odcięcie od świata” części domów Sołectwa Mogielica
Boisko sportowe i otoczenie przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słopnicach	Podmyta przez wody potoku Mogielica skarpa na której znajduje się boisko sportowe i jego otoczenie - uszkodzenie ogrodzenia i chodnika przy boisku sportowym	Zagrożenie osunięcia się/ oberwania części boiska przyszkolnego do Potoku Mogielica
Drogi wewnętrzne	Wyerodowana nawierzchnia żwirowa i tłuczniowa dróg wewnętrznych. Wyerodowane pobocza przy drogach wewnętrznych o nawierzchni asfaltowej. Zamulone przepusty. Uszkodzone rowy przydrożne (w tym umocnione elementami betonowymi).	Z uwagi na brak możliwości uzyskania dotacji budżetu Państwa na odbudowę dróg wewnętrznych - szkody na tych drogach nie są szczegółowo inwentaryzowane.
<b>GMINA TYMBRAK</b>		
Sobczakówka	Uszkodzona nawierzchnia 0,8 km	
Jakubówka	Uszkodzona nawierzchnia 0,4 km	
Pod Przekąźnik	Uszkodzona nawierzchnia 0,7 km	
Smagówka	Uszkodzona nawierzchnia 0,6 km	
Bogaczówka	Uszkodzona nawierzchnia 0,5 km	
Dyrlówka	Uszkodzona nawierzchnia 0,5 km	
Dyrlówka	Uszkodzona nawierzchnia 0,1 km	
bn	Uszkodzona nawierzchnia 0,15 km	
Zapałówka	Uszkodzona nawierzchnia 0,5 km	
bn	Uszkodzona nawierzchnia 0,3 km	
Sobczakówka	Uszkodzona nawierzchnia 0,8 km	

Piętoniówka	Uszkodzona nawierzchnia 0,2 km	
Zagroda	Uszkodzona nawierzchnia 0,4 km	
Bindówka	Uszkodzona nawierzchnia 0,9 km	
Zawadka -Zagórze	Uszkodzona nawierzchnia 0,2 km	
Zagroda	Uszkodzona nawierzchnia 0,9 km	
Sołtystwo	Uszkodzona nawierzchnia 0,5 km	
Zimna Woda	Uszkodzona nawierzchnia 0,5 km	
Nok-Leśna	Uszkodzona nawierzchnia 0,4 km	
Szwabówka	Uszkodzona nawierzchnia 0,2 km	
Trybucówka	Uszkodzona nawierzchnia 0,3 km	
Malarzówka	Uszkodzona nawierzchnia 0,3 km	
Góry Rysie	Uszkodzona nawierzchnia 0,8 km	
Podgóra	Uszkodzona nawierzchnia 0,2 km	
Ogrodowa	Uszkodzona nawierzchnia 0,6 km	
Węglarka	Uszkodzona nawierzchnia 0,2 km	
Ujęcie wody na potoku Chochołowskim	Zamulenie, uszkodzenie	
Most na potoku Rybkowskim	Uszkodzenie przyczółków nawierzchni mostu	
Most na rzece Słopniczanka	Uszkodzenie przyczółków nawierzchni mostu	
Przepusty 3 szt	Uszkodzenie przepustów	
Boisko sportowe	Uszkodzenie odwodnienia	
Kopana droga	Uszkodzona nawierzchnia 0,3 km	
Jackówka	Uszkodzona nawierzchnia 0,8 km	
Do Zęzowa	Uszkodzona nawierzchnia 0,5 km	
Do Zęzowa	Uszkodzona nawierzchnia 0,2 km	

<b>OSUWISKA</b>			
<b>CZY W WYNIKU OPADÓW DOSZŁO DO UAKTYWNIENIA SIĘ OSUWISKA?</b>	<b>LOKALIZACJA POWSTAŁEGO OSUWISKA</b>	<b>OCENA ZAGROŻENIA ZWIĄZANEGO Z POWSTAŁYM OSUWIESKIEM</b>	<b>UWAGI, DODATKOWE INFORMACJE</b>
<b>GMINA MSZANA DOLNA</b>			
Uaktywniło się osuwisko na os. Borki w Lubomierzu	Lubomierz os. Borki	Uszkodzona droga na dł. 15 m	Gmina zleciła wykonawcy stabilizację osuwiska w ramach dotacji celowej z budżetu państwa
Nowe osuwisko od strony rzeki Mszanki w Lubomierzu	Lubomierz os. Ogiele Górne	Osunięcie skarpy na szerokości 10 m. Dalsze osuwanie skarpy zagrazi budynkowi mieszkalnemu	Osuwisko na prywatnej działce
<b>GMINA DOBRA</b>			
TAK	Skrzydlna przy drodze gminnej Dolinami	Bezpośrednie zagrożenie dla drogi gminnej i budynków	Założona karta osuwiska
Osunięcia ziemi w wyniku podmycia przez potok	Zlewnia rzeki Łososiny	Zagrożone budynki mieszkalne i gospodarcze oraz drogi	Konieczne zabezpieczenia górskich potoków oraz podmytych korpusów dróg
Osunięcia ziemi w wyniku podmycia przez potok	Zlewnia rzeki Stradomki	Podmyte drogi i uszkodzone przepusty	
TAK	Skrzydlna przy drodze gminnej Dolinami	Bezpośrednie zagrożenie dla drogi gminnej i budynków	Założona karta osuwiska

Osunięcia ziemi w wyniku podmycia przez potok	Zlewnia rzeki Łososiny	Zagrożone budynki mieszkalne i gospodarcze oraz drogi	Konieczne zabezpieczenia górskich potoków oraz podmytych korpusów dróg
<b>GMINA TYMBARK</b>			
TAK	Piekiełko	Zagrożenie dla budynków mieszkalnych	

<b>SZKODY DOTYCZĄCE MIENIA MIESZKAŃCÓW</b>						
ZALANE PIWNICE	PODTOPIONE BUDYNKI	ZALANE GOSPODARSTWA	INNE USZKODZENIA BUDYNKÓW	CZY SAMORZĄD ZAMIERZA ZŁOŻYĆ (LUB ZŁOŻYŁ) WNIOSKI WS. ZAPOMÓG?	O JAKĄ POMOC ZAMIERZA WNIOSKOWAĆ SAMORZĄD (ZAWNIOSKOWAŁ) (WIELKOŚĆ - DO 6 TYS., NA REMONT, NA ODBUDOWĘ DOMÓW)	UWAGI, DODATKOWE INFORMACJE
<b>GMINA LIMANOWA</b>						
9	9	9	Ściany, Podłogi, Drzwi, Piece CO	tak	Do 6 tys. Zł na remont budynków	
<b>GMINA KAMIENICA</b>						
12	13	1	4	TAK	Remont - 20 tys zł. Pomoc - 6 tys zł. dla 23 rodzin	Raport sporządzony na godz. 12:00 dnia 24 lipca 2018r. Trwają przyjęcia zgłoszeń i szacunki strat

<b>GMINA MSZANA DOLNA</b>						
3 budynki	4 budynki	Brak	Brak	Nie	Nie dotyczy	Brak
<b>GMINA DOBRA</b>						
12	10	10	Zalane - 1 warsztat samochodowy	3	Do 6 tys. - remont	
<b>GMINA TYMBARK</b>						
-	11	50	-	-	-	-
<b>MIASTO LIMANOWA</b>						
3	3	-	-	nie		